

附件 2

内蒙古自治区兴安盟突泉县
地质灾害防治规划
(2021—2025 年)

照片集

二〇二三年五月

目 录

崩塌地质灾害隐患点现场照片	5
一、 宝石镇宝成村老道庙后山（TQ1）	5
二、 学田乡大保村小保屯东坡（TQ2）	5
三、 学田乡解放村水泉屯荞麦地沟东坡（TQ3）	6
泥石流地质灾害隐患点现场照片	7
一、 宝石镇宝成村洼里沟（TQ4）	7
二、 宝石镇宝胜村黄龙东沟（TQ5）	7
三、 宝石镇宝乐村吴宪阁西山沟（TQ6）	8
四、 宝石镇宝乐村张家街南山沟（TQ7）	8
五、 宝石镇东沟村南沟（TQ8）	9
六、 宝石镇宝范村于家街金界壕沟（TQ9）	9
七、 宝石镇宝兴村高家街东山沟（TQ10）	10
八、 宝石镇宝林村大砬沟支沟（TQ11）	10
九、 宝石镇宝林村大乃屯北沟（TQ12）	11
十、 宝石镇宝乐村夏窑屯北沟（TQ13）	11
十一、 宝石镇宝乐村夏窑屯小学北沟（TQ14）	12
十二、 宝石镇宝石村毕家街镇小学北沟（TQ15）	12
十三、 宝石镇宝利村边壕东屯西沟（TQ16）	13
十四、 宝石镇宝利村王真屯南沟（TQ17）	13
十五、 宝石镇宝利村王真屯西南沟（TQ18）	14

十六、宝石镇宝龙村徐家窝铺东沟（TQ19）	14
十七、宝石镇宝龙村岳家街东沟（TQ20）	15
十八、宝石镇宝合村下窝铺南沟（TQ21）	15
十九、宝石镇宝合村下窝铺北沟（TQ22）	16
二十、宝石镇宝合村杨家街北沟（TQ23）	16
二十一、宝石镇宝龙村徐家窝铺东第二、第三沟（TQ24）	17
二十二、宝石镇宝利村步家街（TQ25）	17
二十三、宝石镇宝丰村新立屯西南沟（TQ26）	18
二十四、学田乡河东村北沟（TQ27）	18
二十五、学田乡长乐村长乐屯正沟（TQ28）	19
二十六、六户镇兴泉村东山屯南沟（TQ29）	19
二十七、永安镇闹牛村大乌兰屯东沟（TQ30）	20
二十八、永安镇永巨村巨法屯放蚕沟（TQ31）	20
二十九、永安镇永久村永久二社北沟（TQ32）	21
三十、永安镇巨有屯南沟（TQ33）	21
三十一、六户镇和富村安家屯西壕沟（TQ34）	22
三十二、和安村董家屯东沟（TQ35）	22
三十三、六户镇和胜村马家屯沟（TQ36）	23
三十四、六户镇榆树村太阳沟（TQ37）	23
三十五、六户镇东平村-姜家屯南沟（TQ38）	24
三十六、六户镇巨昌村双合屯东沟（TQ39）	24
三十七、六户镇巨昌村小巨宝沟（TQ40）	25

三十八、永安市永巨村巨贵屯北大沟（TQ41）	25
三十九、东杜尔基镇和平村付家屯北沟（TQ42）	26
四十、东杜尔基镇光明村屯中间沟（TQ43）	26
四十一、东杜尔基镇红光村东沟（TQ44）	27
四十二、东杜尔基镇西山村西南沟（TQ45）	27
四十三、东杜尔基镇杜胜村村中间沟（TQ46）	28
地面塌陷地质灾害隐患点现场照片	29
一、裕民煤矿地面塌陷（TQ47）	29

崩塌地质灾害隐患点现场照片

一、宝石镇宝成村老道庙后山（TQ1）



二、学田乡大保村小保屯东坡（TQ2）



三、学田乡解放村水泉屯荞麦地沟东坡（TQ3）



泥石流地质灾害隐患点现场照片

一、宝石镇宝成村洼里沟（TQ4）



二、宝石镇宝胜村黄龙东沟（TQ5）



三、宝石镇宝乐村吴宪阁西山沟（TQ6）



四、宝石镇宝乐村张家街南山沟（TQ7）



五、宝石镇东沟村南沟（TQ8）




六、宝石镇宝范村于家街金界壕沟（TQ9）



七、宝石镇宝兴村高家街东山沟（TQ10）



八、宝石镇宝林村大砬沟支沟（TQ11）



九、宝石镇宝林村大乃屯北沟（TQ12）



十、宝石镇宝乐村夏窑屯北沟（TQ13）



十一、宝石镇宝乐村夏窑屯小学北沟（TQ14）



十二、宝石镇宝石村毕家街镇小学北沟（TQ15）



十三、宝石镇宝利村边壕东屯西沟（TQ16）



十四、宝石镇宝利村王真屯南沟（TQ17）



十五、宝石镇宝利村王真屯西南沟（TQ18）



十六、宝石镇宝龙村徐家窝铺东沟（TQ19）



十七、宝石镇宝龙村岳家街东沟（TQ20）



十八、宝石镇宝合村下窝铺南沟（TQ21）



十九、宝石镇宝合村下窝铺北沟（TQ22）



二十、宝石镇宝合村杨家街北沟（TQ23）



二十一、宝石镇宝龙村徐家窝铺东第二、第三沟（TQ24）



二十二、宝石镇宝利村步家街（TQ25）



二十三、宝石镇宝丰村新立屯西南沟（TQ26）



二十四、学田乡河东村北沟（TQ27）



二十五、学田乡长乐村长乐屯正沟（TQ28）



二十六、六户镇兴泉村东山屯南沟（TQ29）



二十七、永安市闹牛村大乌兰屯东沟（TQ30）



二十八、永安市永巨村巨法屯放蚕沟（TQ31）



二十九、永安市永久村永久二社北沟（TQ32）



三十、永安市巨有屯南沟（TQ33）



三十一、六户镇和富村安家屯西壕沟（TQ34）



三十二、和安村董家屯东沟（TQ35）



三十三、六户镇和胜村马家屯沟（TQ36）



三十四、六户镇榆树村太阳沟（TQ37）



三十五、六户镇东平村-姜家屯南沟（TQ38）



三十六、六户镇巨昌村双合屯东沟（TQ39）



三十七、六户镇巨昌村小巨宝沟（TQ40）



三十八、永安镇永巨村巨贵屯北大沟（TQ41）



三十九、东杜尔基镇和平村付家屯北沟（TQ42）



四十、东杜尔基镇光明村屯中间沟（TQ43）



四十一、东杜尔基镇红光村东沟（TQ44）



四十二、东杜尔基镇西山村西南沟（TQ45）



四十三、东杜尔基镇杜胜村村中间沟（TQ46）



地面塌陷地质灾害隐患点现场照片

一、裕民煤矿地面塌陷（TQ47）

